



Цены на услуги ремонта полуприцепа СТО "Воля Логистик Сервис"

№ п/п	Наименование			Стоимость	Ндс	Всего
1	Диагностика ходовой части	1,5	380	570	114	684
2	Диагностика тормозной системы	1,5	380	570	114	684
3	Диагностика пневмосистем	1,8	380	684	136,8	820,8
4	с/у колеса	0,2	380	76	15,2	91,2
5	Замена шпильки колёсной	0,1	380	38	7,6	45,6
6	с/у суппорта тормозного	1,8	380	684	136,8	820,8
7	Замена пятков суппорта	0,5	380	190	38	228
8	Замена направляющих суппорта	2	380	760	152	912
9	Ремонт тормозного механизма суппортов	4	380	1520	304	1824
10	Замена тормозного диска	1,3	380	494	98,8	592,8
11	с/у тормозного барабана	1,1	380	418	83,6	501,6
12	с/у ступицы	1,5	380	570	114	684
13	Регулировка ступичного подшипника	0,5	380	190	38	228
14	Замена ступичного подшипника	1,5	380	570	114	684
15	с/у тормозных колодок барабанных (на ось)	1,2	380	456	91,2	547,2
16	Замена тормозных накладок (на ось)	2	380	760	152	912
17	Замена тормозных колодок (на ось)	1,2	380	456	91,2	547,2
18	Замена пыльника	0,75	380	285	57	342
19	Замена полурессоры	2,5	380	950	190	1140
20	Замена стремянки	0,75	380	285	57	342
21	Замена сайлентблока полурессоры	2	380	760	152	912
22	Замена пневморессоры	1,5	380	570	114	684
23	Замена РМК тормозного вала (на ось)	3	380	1140	228	1368
24	Замена трещётки тормозной	0,75	380	285	57	342
25	Замена энергоаккумулятора	1,5	380	570	114	684
26	Замена тормозной камеры	1	380	380	76	456



27	Замена мембраны тормозной камеры	0,85	380	323	64,6	387,6
28	Замена сцепного пальца	1,6	380	608	121,6	729,6
29	Замена пневмокрана	от 2	380	760	152	912
30	с/у оси	14	380	5320	1064	6384
31	Замена интегрального сайлентблока	4,5	380	1710	342	2052

*Цены указаны в ознакомительных целях и могут меняться в зависимости от марки и модели авто.

Содержание данного документа носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.